DRIFT & VEDLIGEHOLD	KRONER	NOTE
Ventilationsanlæg	50.000	Serviceeftersyn (15.000) Drift strøm (35.000)
Varmesystem	3.750	Serviceeftersyn (3.750)
LED-belysning	10.000	etimerede el-udgifter (drift)
Porthuller	0	Ingen driftsudgifter, vi forventer dog en besparelse i forhold til færre varmeudgifter grundet forbedret isolering.
Lift	15.000	Serviceeftersyn og tilkald
UDGIFTER I ALT	78.750	