Nedslidt udendørsbaner –opvarmning og springbane

Banerne er kun afrettet på muldjord med fald pga mangeårig bevidsthed om vandproblematik.
Toplag sand har været tyndslidt i mange år, og da underjord er leret bliver bunden farlig.
I vådt vejr bliver øverste del løst og glat nedenunder, og i tørre perioder bliver bunden stenhård trods planering med harve og tromle. Bestyrelsen har pga uheld lukket banerne – til stor frustration blandt medlemmerne.
Klubbens elevryttere er derfor henvist til hallerne hele året og det er frustrende i dejligt vejr, og slidsomt mentalt for elevhestene.

Udseende pt Oktober 2026:





Harridslev Rideklub – Halagervej 19a – 8930 Randers NØ

www.hark.dk – FB: https://www.facebook.com/harkofficiel/