




Skelretablering Mergelvang 2, 8970 Havndal		Tegning nr.: 13223_rids_18an Råby	
Matr.nr. 18an Råby By, Råby		Målforhold: 1:300, Format: A4	
Målt og markeret den 16. november 2018 af Jakob Bøye.			
	Dato: 19. november 2018	Initialer: JB	J.nr: 2013223
	Bjørn Christiansen Landinspektører V/ Lars Gorm Andersen og Henrik Birch-Præst Tlf: 86422477 (Randers), 86365384 (Rønø), 86102066 (Århus)		